



2階天井伏図 SCALE 1:100

仕上表（改修後）

室名	廻り壁	天井	塗装	備考
講堂	端部化粧板 k3-a3-k'n'リハ調板 t0.4	既存鉄骨に新設鉄骨受材口-75×75×2.3取付のうえ鋼製天井下地板合板 t45仕上 (s' 92fah'保温板 t30+ロq'h-吸音板 (k-u-p') t15)	-	
ステージ		2xクリ打直し t8p'金3つ 既存のまま		壁修繕 EP
映写室		有孔p'ラq'h'-d' t9×910×910 69-22+寒冷紗+6W(12k+501) 既存のまま		壁改修 実測値リ EP
屋外	新設：塩ビ製廻り壁	新設：目地処理 寒冷紗貼 EP仕上		有孔p'ラq'h'-d' t9×910×1820
			EP	

作 図	担 当	検 図	検 図	工 事 名	平成27年度 五霞町中央公民館講堂改修工事	S=1/100
				図面名称	改修前・改修後 2階天井伏図	建築 11